

CHIARIMENTI TECNICI

RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO ALL'IMBOCCO LATO TERNI DELLA GALLERIA DELLA MADDALENA LOCALITÀ TODI. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 6100220CC8

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti tecnici sul progetto, di cui di seguito si riportano i chiarimenti dovuti:

- 1) Nella sezione DD tavola E 1050 si vede il palo che attraversa la gabbionata (perciò va tolta?

LA GABBIONATA VA RIMOSSA.

- 2) Nel computo vi sono solo 20 ml di rivestimento mentre il muro è lungo 50 ml, perché?

NELLA SEZIONE RELATIVA AL TRATTO DI MURO DX, CHE SEGUE IL CAVALCA FERROVIA, IL COMPUTO FA RIFERIMENTO AL TRATTO FINANZIATO NEL PRIMO STRALCIO DELLE OPERE, PER APPUNTO 20 M, COSÌ COME INDICATO ANCHE NEGLI ELABORATI GRAFICI.

- 3) Per il muro sopra i pali h ml da 0 a 3,50 lungo ml 20, nelle sezioni si vede un rivestimento che non è presente nei computi, deve essere realizzato oppure no? Nel caso in cui non sia realizzato il rivestimento, il muro sopra i pali deve avere la facciata esterna a vista con le stesse caratteristiche dei pannelli sottostanti o può essere diverso (ad esempio armato orizzontalmente con pannelli tradizionali in legno).

SI TRATTA DI UN MURO IN C.A. REALIZZATO COMPLETAMENTE IN OPERA E NON NECESSARIAMENTE I CASSERI DEVONO RIPRENDERE IL DISEGNO FORMALE DELLA PARTE SOTTOSTANTE.

- 4) I pannelli di rivestimento sono lisci a vista senza pietra o con pietra a vista come detto in sede di sopralluogo?

I PANNELLI DI RIVESTIMENTO SONO LISCI A VISTA SENZA PIETRA.